

Захтев за примопредају вестибила крила Б станице Нови Сад




Дана 14.06.2024. године извршен је интерни преглед вестибила крила Б станице Нови Сад и утврђени су недостаци. Дана 04.07.2024. године Комисија је извршила преглед и установила да су претходно поменути недостаци у већој мери отклоњени.

Недостаци који нису отклоњени не представљају услов за интерну примопредају. Недостаци који нису отклоњени су следећи:

- Шема осигурача
- Рукохват око лифта је потребно фиксирати и додати ipox лајсну
- Поставити табле за слабовиде и Брајеве плочице на рукохватима
- У просторији БЛЗ је пукло стакло
- Унутрашњи ходник - грађевински средити зид изнад старе разводне табле
- Унутрашњи тоалет - бојлер нема прекидач и фали плочица код вц шоље
- Галерија (Б11) - затворити рупе иза стубова
- Просторија Б16 - попунити рупу у зиду
- Просторија Б14 - утичница на зиду треба да се фиксира и прозор није у функцији
- Неопходно је очистити цео објекат

Овим записником се потврђује да се вестибил у крилу Б станичне зграде Нови Сад може користити за путнике. Сва одговорност за исправност уређаја и безбедност особља и путника је на Извођачу радова до коначне примопредаје целог објекта. Уколико се за било који недостатак утврди да је проузрокован експлоатацијом вестибила и нестручним коришћењем опреме, тај трошак сноси Инвеститор, док одговорност за друге недостатке, уколико се утврди да су последица некавалитетног извођења радова, припада Извођачу радова.

Извођач:




2024. 7. 3

Стручни надзор:






Инвеститор:

